

**Rechte Maschinenseite vom Bedienteil aus betrachtet**



Druckmanometer

Wasserausgang warm


Wasseraustrittssensor

Wassereingang kalt

Stromzuführungen

Befestigungslaschen für GummifüÙe


**Wärmetauscher**



DurchfluÙsensor (Flow Switch)

Controller Board

Fern EIN/AUS pot. freier Kontakt. Keine Spannung anlegen



3 Phasen Relais bei 400V Maschine